VEL SATIS

3 Шасси

38С АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть	38C - 1
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ	38C - 8
Диагностика - Сводная таблица неисправностей	38C - 10
Диагностика - Контроль соответствия	38C - 72
Диагностика - Дополнительная информация	38C - 73
Диагностика - Интерпретация состояний	38C - 76
Диагностика - Жалобы владельца	38C - 78
Диагностика - АПН	38C - 79

BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V

77 11 311 273

Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005

EDITION RUSSE

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault s.a.s.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault s.a.s.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть



1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие характеристики:

Автомобиль (автомобили): Vel Satis

Диагностируемая система: **AБC/ESP MK60**

Наименование ЭБУ: **АБС/ESP МК60**

№ программы:

№ версии программного обеспечения

диагностики (Vdiag):

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации

Методика диагностики (настоящий документ):

 Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), справочноинформационная система Dialogys.

Электросхемы:

– Visu-Schйma (компакт-диск), на бумажном носителе.

Диагностические приборы

- CLIP или NXR

Необходимое оборудование и приборы

Необходимые оборудование и приборыМультиметр

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть



Неисправности

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не диагностируемые при данных условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно учитываться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе **"Интерпретация неисправностей"**.

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность **подтверждается** после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:

- электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
- разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
- сопротивление определенного неисправным элемента,
- состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).
- или в соответствии с методикой диагностики проверьте цепь вызывающего сомнение элемента системы.

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких состояний и параметров, которые не приводят к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

- диагностировать неисправности, не показанные диагностическим прибором, которые могут соответствовать жалобам владельца.
- проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится снова.

Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца

Общая схема проверки приведена на следующей странице в виде блок-схемы

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть



4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки:

Трудности при диагностике:

При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу же устранена.

Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают удовлетворительные результаты, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей (является запомненной).

Визуальная проверка:

Отыщите повреждения в моторном отсеке и в салоне автомобиля.

Тщательно проверьте защитные южухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов. Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь:

При воздействии на жгуты электропроводки используйте диагностический прибор для установления момента перехода состояния неисправности из "запомненная" в "присутствующая".

Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.

Слегка "пошевелите" разъемы,

Скрутите жгут проводов.

Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов:

Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не должно быть следов обжатия).

Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.

Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.

Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка электрического сопротивления:

Проверьте целостность всех цепей, а затем их отдельных участков. Определите, нет ли замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.


При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть

38C

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть





5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

Предъявление этой карточки обязательно:

- При обращении за помощью в службу технической поддержки Techline.
- Для подачи запроса на разрешение завода-изготовителя, при замене детали, требующей обязательного разрешения.
- Она прилагается к "поднадзорным" деталям при возврате на завод-изготовитель. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах системы необходимо соблюдать правила безопасности для предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:

- Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, если батарея недостаточно заряжена.
- Пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и приборами.
- Запрещается проводить дорожные испытания с диагностическим прибором, находящемся в режиме диалога с ЭБУ, так как АБС и Система распределения тормозного усилия оказываются в этом случае дезактивированными. Тормозное давление становится одинаковым на обеих осях автомобиля (при резком торможении возникает опасность разворота задом наперед).

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Система: АБС и ESP (Система стабилизации траектории)

Страницы 1 / 2

Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

Идентификационные да	<u>нные</u>	
Дата	2 0	
Кем заполнена карточка		
VIN		
Двигатель		
Диагностический прибор	CLIP	
Версия обновления		
Ощущения владельца		
1786 АБС не срабатывае	т 1787 Несвоевременное срабатывание АБС 1790 Загорание сигнальных ламп	
1788 Не срабатывает ES	Р 1789 Несвоевременное срабатывание ESP	
Прочее Дополнительные сведения:		
• Условия, при которых п	оявляются указанные владельцем неисправности	
Условия, при которых п004Периодически	рявляются указанные владельцем неисправности 005 Во время движения 011 При включении зажигания	
	005 Во время движения 011 При включении	
004 Периодически	005 Во время движения 011 При включении зажигания	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн	005 Во время движения 011 При включении зажигания	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн	ооб Во время движения 011 При включении зажигания ые сведения:	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн Ф Документация, использования руководств по	вые сведения: — Во время движения — О11 При включении зажигания — В Сведения: — В Во время движения — О11 При включении зажигания	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн Ф Документация, использе	Ванная при диагностике Используемый метод диагностики Руководство по ремонту Техническая Нота Компьютерная диагностика	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн Ф Документация, использо Виды руководств по диагностике:	Ванная при диагностике Используемый метод диагностики Руководство по ремонту Техническая Нота Компьютерная диагностика	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн Ф Документация, использо Виды руководств по диагностике:	Ванная при диагностике Используемый метод диагностики Руководство по ремонту Техническая Нота Компьютерная диагностика е:	
004 Периодически 009 Внезапно Прочее Дополнительн Ф Документация, использо Виды руководств по диагностике: № руководства по диагностик № Технической Ноты	Ванная при диагностике Используемый метод диагностики Руководство по ремонту Техническая Нота Компьютерная диагностика е:	



FD 02 Карточка диагностики

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Система: АБС и ESP (Система стабилизации траектории)

Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Страницы 2 / 2

Складской но	мер детали 1			•	
Складской но	мер детали 2			•	
Складской номер детали 3					
Складской номер детали 4					
Складской но	мер детали 5				
Считать с пол	иощью диагнос	тического при	бора (окно идентификации,) <i>:</i>	
Складской но	мер ЭБУ				
Номер по ката	алогу поставщи	ка			
Номер програ	ММЫ				
Версия програ	аммного				
№ калибровки	1				
Версия програ	аммного				
• Неисправі	ности, выявле	нные с помош	ью диагностического при	бора	
Nº	Присутствующа	Запомненная			•
неисправности	я неисправность	неисправность	Наименование неиспра	авности	Описание
• Условия п	Юявления неи	справности			
№ состояния параметр	I	Наименов	зание параметра	Значение	Единица измерения
	I				
• Специаль	ные сведения	о системе			
• Специаль Описание:	ные сведения	о системе			
Описание:	ные сведения				
Описание:	ельная инфор ам было принято е ЭБУ?				
Описание: Ф Дополните По каким причина решение о замен Перечислите дру детали?	ельная инфор ам было принято е ЭБУ?	мация			
Описание: Ф Дополните По каким причина решение о замен Перечислите дру детали?	ельная инфор ам было принято е ЭБУ? гие замененные темы неисправны?	мация			



FD 02 Карточка диагностики

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ




47-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

Контакт	Назначение	Контакты датчиков и исполнительного устройства
1	Напряжения питания электродвигателя насоса	
2 3 4 5 6	Линия К	VOLTOKT 2 ROTUMYO VORO RORORM TORMOOD
13	Сигнал датчика хода педали тормоза (A0, B0) "+" после замка зажигания	Контакт 3 датчика хода педали тормоза
5	"Масса" датчика хода педали тормоза (А0, В0)	Контакт 2 датчика хода педали тормоза
6	Сигнал поперечного ускорения (В0) или электропитание	Контакт 3 комбинированного датчика
_	комбинированного датчика (С1, Е0, Е1)	
7 8	+ 5 В датчика хода педали тормоза Не используется	Контакт 1 датчика хода педали
9	Не используется	
110	Не используется	
11 12	Канал CAN Н мультиплексной сети	
12	Линия канала САN H к регулятору скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля	
13	Управление реле выключения стоп-сигнала (С1)	
14	Линия канала CAN L к регулятору скорости с контролем	
4.5	дистанции до впереди идущего автомобиля	
15 16	Канал CAN L мультиплексной сети "Масса"	KOUTOKT A MINKOODI IKRIOUOTORA VOMBINTORA
17	Электропитание электромагнитного клапана усилителя (С1)	Контакт 4 микровыключателя усилителя Контакт 3 датчика тормозного давления
118	+ 5 В датчика тормозного давления	Контакт 1 датчика тормозного давления
19	"Масса" датчика тормозного давления	Контакт 2 датчика тормозного давления
20	Сигнал датчика тормозного давления	
18 19 20 21 22 23 24 25	Не используется Не используется	
23	Не используется	Контакт 5 комбинированного датчика
24	"Масса" комбинированного датчика (C1, E0, E1)	
25	Канал CAN L (отдельный для ESP)	16
26 27	Не используется	Контакт 1 микровыключателя усилителя
21	Сигнал от замыкающего контакта микровыключателя усилителя (С1)	Контакт 5 микровыключателя усилителя
28	Питание микровыключателя усилителя (С1) Канал CAN H (отдельный для ESP)	
28 29 30	Канал САN Н (отдельный для ESP)	Контакт 2 микровыключателя усилителя
30	Сигнал от размыкающего контакта микровыключателя усилителя (С1)	Контакт 3 микровыключателя усилителя
31	Управление электромагнитным клапаном усилителя (С1)	
32	Электропитание электромагнитных клапанов	Контакт 1 датчика скорости вращения
22	"""	правого переднего колеса
33	"Масса" датчика скорости вращения правого переднего колеса	Контакт 2 датчика скорости вращения правого переднего колеса
34	Питание и сигнал датчика скорости вращения правого	Правого переднего колеса
	переднего колеса	
35	Управление реле выключения (С1) или включения (С1,	Контакт 2 датчика скорости вращения
36	E1) стоп-сигнала Питание и сигнал датчика скорости вращения левого	левого заднего колеса Контакт 1 датчика скорости вращения
	заднего колеса	левого заднего колеса
37	"Масса" датчика скорости вращения левого заднего	
20	KOJECA	
38 39	Вход сигнала отключения противобуксовочной системы/ESP Передача сигнала скорости движения автомобиля по	Контакт 1 датчика углового ускорения
	проводной цепи	Поптакт т датчика утлового ускорения
40	Сигнал датчика углового ускорения (В0)	l.,
41	Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала	Контакт 1 датчика скорости вращения
42	"Масса" датчика скорости вращения правого заднего	правого заднего колеса Контакт 2 датчика скорости вращения
	колеса датчика скорости вращения правого заднего колеса	правого заднего колеса
43	Питание и сигнал датчика скорости вращения правого	'
1,4	заднего колеса	Kouzova O nozuwe overesen anewerse
44	Не используется	Контакт 2 датчика скорости вращения левого переднего колеса
45	Питание и сигнал датчика скорости вращения левого	Контакт 1 датчика скорости вращения
	переднего колеса	левого заднего колеса
46	"Масса" датчика скорости вращения левого переднего	
47	колеса "Масса"	
	IVIACOA	

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ





АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ



Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправность по диагностическому прибору	Соответствующий диагностический код неисправности	Наименование по диагностическому прибору
DF006	5015	Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса
DF007	5035	Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса
DF008	5016	Сигнал датчика скорости вращения левого переднего колеса
DF009	5036	Сигнал датчика скорости вращения заднего левого колеса
DF010	50D3	Цепь электродвигателя насоса
DF017	50C3	ЭБУ
DF020	5140	Программирование индекса измерения скорости
DF026	5005	Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса
DF027	5025	Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса
DF028	5006	Сигнал датчика скорости вращения правого переднего колеса
DF029	5026	Сигнал датчика скорости вращения правого заднего колеса
DF047	50E1	Мультиплексная сеть
DF056	50C6	Соответствие сигнала с контактов выключателя стоп-сигнала
DF066	50E2	По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска
DF075	5111	Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса
DF088	5120	Цепь датчика давления
DF090	5041	Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого переднего колеса
DF091	5042	Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого переднего колеса
DF092	5043	Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого заднего колеса
DF093	5044	Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого заднего колеса
DF094	50C1	Повышенное напряжение питания ЭБУ
DF095	50C0	Пониженное напряжение питания ЭБУ
DF096	50CA	Неисправность электронных схем ЭБУ
DF097	50E3	По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП
DF098	50E4	По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС
DF099	50E7	Отдельная мультиплексная сеть АБС
DF100	50E8	По мультиплексной сети не передается информация об угле
		поворота рулевого колеса

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ



Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправность по диагностическому прибору	Соответствующие диагностические коды неисправностей	Наименование по диагностическому прибору
DF101	50E9	По мультиплексной сети не передается сигнал от
		комбинированного датчика
DF102	5148	Сохранение калибровок датчиков
DF103	50EA	По мультиплексной сети не передается информация от
		регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля
DF104	5100	Неисправность электронных схем комбинированного датчика
DF107	5112	Идентификатор датчика угла поворота рулевого колеса
DF108	5110	Датчик угла поворота рулевого колеса
DF109	5122	Сигнал датчика тормозного давления
DF110	5123	Питание датчиков
DF111	5130	Цепь датчика хода педали тормоза
DF112	5133	Соответствие хода педали тормоза
DF114	5132	Цепь микровыключателя усилителя торможения
DF115	5134	Соответствие состояния микровыключателя усилителя торможения
DF116	5141	Программирование конфигурации автомобиля
DF117	5143	Программирование конфигурации автомосиля Программирование и калибровка АБС/ESP
DF118	5142	Программирование и калиоровка дво/двг
DF119	5150	Конфигурация типа коробки передач
DF120	5151	Соответствие информации от ЭБУ системы впрыска,
DF 120	3131	передающейся по мультиплексной сети
DF121	5153	Запрос на изменение крутящего момента не может быть
DEIZI	3133	выполнен
DF122	5152	По мультиплексной сети не передается информации от ЭБУ
DE405	5400	системы впрыска
DF125	5108	Питание комбинированного датчика
DF126	5109	Достоверность сигналов комбинированного датчика
DF127	5135	Цепь датчика температуры
DF155	5107	Система стабилизации траектории
DF171	5154	Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля:
DF172	5155	Автоматическое снижение скорости по параметру расстояния
		до впереди идущего автомобиля
DF173	5136	Электромагнитный клапан усилителя торможения
DF174	50D7	Электромагнитный клапан усилителя торможения при
		задействовании функции контроля дистанции до впереди идущего автомобиля
DF176	5007	Частота сигнала датчика скорости вращения правого переднего колеса
DF177	5017	Частота сигнала датчика скорости вращения левого переднего
DF178	5037	колеса Частота сигнала датчика скорости вращения левого заднего
DF179	5027	колеса Частота сигнала датчика скорости вращения правого заднего колеса
DF185	5131	Цепь усилителя тормозного усилия / внутренняя схема питания

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF006 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО</u> КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной неисправности DF006.

DF006 присутствующая неисправность

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания

Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА

Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес. Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выключите "зажигание". Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность **DF006 "Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса"** сменилась на присутствующую неисправность **DF026 "Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса"**, замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 — контакт 46 разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 — контакт 45 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

HET

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт 46** разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 — контакт 45** разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF006 ПРОДОЛЖЕНИЕ		
DF006 запомненная неисправность	УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес.

Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность **DF006** "**Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса**" сменилась на присутствующую неисправность **DF026** "**Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса**", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт 46** разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 — контакт 45** разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими двумя цепями.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО</u>
КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной неисправности DF007.

DF007 присутствующая неисправность

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.

Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА

Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес. Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выключите "зажигание". Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность **DF007 "Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса"** сменилась на присутствующую неисправность **DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса"**, замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 контакт 37** разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 контакт 36** разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

HET

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт 37** разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 — контакт 36** разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ



Диагностика - Сводная таблица	неисправностей
-------------------------------	----------------

DF007 ПРОДОЛЖЕНИЕ		
DF007 запомненная неисправность	УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес.

Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

- Если ранее выявленная неисправность DF007 "Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса" сменилась на присутствующую неисправность DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса", замените датчик скорости вращения колеса.
- Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 — контакт 37 разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 — контакт 36 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ **УСТРАНЕНИЯ** НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF008 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО</u> КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:

В первую очередь обработайте неисправность **DF006** "**Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса**", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании (когда скорость автомобиля превышает **20 км/ч в течение 2 мин).**

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса:

0,1 мм, <установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм. Проверьте соответствие зубчатого диска датчика: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001 "Проверка зубьев сигнальных дисков"**).

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения **47-контактного разъема** ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF009 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО</u> КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:

В первую очередь обработайте неисправность **DF001** "Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании (когда скорость автомобиля превышает **20 км/ч в течение 2 мин)**.

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса:

0,3 мм < установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм Проверьте соответствие зубчатого диска датчика: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001 "Проверка зубьев сигнальных дисков"**).

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения **47-контактного разъема** ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF010 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАСОСА.</u>
УКАЗАНИЯ	Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая после удержания педали

тормоза в нажатом положении и подачи управляющей команды АС016

Проверьте соединение АБС с "массой" (затяжку наконечника на болте крепления заземляющего провода, расположенного над гидроблоком).

"Проверка электродвигателя насоса".

Проверьте и восстановите целостность цепи между "массой" АБС и контактами 47 и 16 разъема ЭБУ. Проверьте наличие "+" до замка зажигания на контакте 1 47-контактного разъема. Проверьте состояние и установку предохранителя на 40А в блоке предохранителей в моторном отсеке.

Если неисправность возникает после снятия или замены ЭБУ, снимите ЭБУ и проверьте состояние и наличие внутреннего разъема (2-контактного), проходящего через гидроблок.

Если неисправность появляется снова, то замените гидроблок (механическая блокировка насоса и т. д.).

ПОСЛЕ **УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ** Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF017 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ЭБУ
УКАЗАНИЯ	Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение 47-контактного разъема ЭБУ АБС.

Убедитесь в отсутствии следов окисления.

Если следы окисления обнаружены, то обязательно замените электропроводку АБС, а также ЭБУ, при отсутствии следов окисления замените только ЭБУ.

Удалите данные из памяти ЭБУ, выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".

Проведите повторную проверку при помощи диагностического прибора. Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF020 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНДЕКСА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ		
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.		

ЭБУ AБC/ESP TEVES MK60 с "функцией измерения скорости" выдает сигнал о скорости автомобиля всем пользователям данной информации на автомобиле (щиток приборов, ЭБУ системы впрыска и т. д.). Данный сигнал скорости автомобиля заменяет информацию, которая ранее поступала от датчика скорости, установленного на коробке передач.

ЭБУ ESP вычисляет скорость автомобиля, исходя из скорости вращения колес и эволюты шин, которыми укомплектован автомобиль.

Эволюта шин вводится в память нового ЭБУ. Данная операция заключается во вводе индекса "X" командой VP007 "Индекс измерения скорости", подаваемой с диагностического прибора.

После ввода индекса командой **VP007** удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание. Проверьте с помощью параметра "**PR030 Индекс измерения скорости**", правильно ли занесено в память ЭБУ введенное значение индекса.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF026
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
или
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО</u>
КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной

неисправности DF026.

DF026 присутствующая неисправность

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего крыла (R183). Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.

Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА

Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес. Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выключите "зажигание". Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность **DF026** "**Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса**" сменилась на присутствующую неисправность **DF006** "**Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса**", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 **контакт 33** разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 **контакт 34** разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:

Разъедините **2-контактный промежуточный разъем R183**, установленный в верхней части левого переднего крыла и проверьте состояние соединений.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт В** промежуточного разъема Разъем датчика, **контакт 2 — контакт А** промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика **контакт 33 — контакт В** промежуточного разъема Разъем датчика **контакт 34 — контакт А** Промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF026 ПРОДОЛЖЕНИЕ 1	
HET	Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:
	Разъем датчика, контакт 1 ———▶ контакт 33 разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 ——▶ контакт 34 разъема ЭБУ
	Если цепь неисправна:
	Разъедините 2-контактный промежуточный разъем R183 , установленный в верхней части левого переднего крыла и проверьте состояние соединений.
	Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:
	Разъем датчика, контакт 1 — ▶ контакт В промежуточного разъема Разъем датчика, контакт 2 ▶ контакт А промежуточного разъема
	Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
	Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:
	Разъем датчика контакт 33 — контакт В промежуточного разъема Разъем датчика контакт 34 — контакт А промежуточного разъема
	Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.
	Проведите визуальный контроль проводов датчика.
	Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF026
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО</u> КОЛЕСА

DF026 запомненная неисправность

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего крыла (**R183**).

Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес.

Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность **DF026** "**Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса**" сменилась на присутствующую неисправность **DF006** "**Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса**", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 — контакт 33 Разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 — контакт 34 Разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:

Разъедините **2-контактный промежуточный разъем R183**, установленный в верхней части левого переднего крыла и проверьте состояние соединений.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт В** Промежуточного разъема Разъем датчика, **контакт 2 — контакт А** Промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика **контакт 33 — контакт В** Промежуточного разъема Разъем датчика **контакт 34 — контакт А** Промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
или
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО</u>
КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной неисправности DF027.

DF027 присутствующая неисправность

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.

Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДΑ

Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес. Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выключите "зажигание". Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность **DF027** "**Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса**" сменилась на присутствующую неисправность **DF027** "**Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса**", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 **контакт 42** Разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 **контакт 43** Разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

HET

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт 42** Разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 — контакт 43** Разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF027 ПРОДОЛЖЕНИЕ		
DF027 запомненная неисправность	УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.

Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес.

Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность **DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса"** сменилась на присутствующую неисправность **DF007 "Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса"**, замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, **контакт 1 — контакт 42** разъема ЭБУ Разъем датчика, **контакт 2 — контакт 43** разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF028 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:

В первую очередь обработайте неисправность **DF026 "Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса"**, если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании (когда скорость автомобиля превышает **20 км/ч в течение 2 мин).**

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: **0,1 мм, <установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм**.

Проверьте соответствие зубчатого диска датчика: состояние, количество зубьев = 48 (используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубьев сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего крыла (**R183**).

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения **47-контактного разъема** ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF029 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:

В первую очередь обработайте неисправность **DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса"**, если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании (когда скорость автомобиля превышает **20 км/ч в течение 2 мин).**

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте зазор между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса:

0,3 мм <установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм Проверьте соответствие зубчатого диска датчика: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001 "Проверка зубьев сигнальных дисков"**).

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения **47-контактного разъема** ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF047 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ (шина не работает)	
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.	
Выполните проверку мультиплексной сети.		

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF056
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
или
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>СООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛА С КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-</u> СИГНАЛА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая после: Нажатия на педаль тормоза.

Нажмите на педаль тормоза, наблюдая за состоянием **ЕТ017** "ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА". Положения "педаль отпущена" и "педаль нажата" правильно распознаются?

ДА

Примените метод диагностики, приведенный в интерпретации состояния **ЕТ017** "ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА".

HET

Проверьте две лампы стоп-сигнала и соединение с "массой" задних фонарей (отсутствие соединения с "массой" контакта 41 через лампы при отпущенной педали тормоза).

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.	
DF066 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	

Выполните проверку мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF075 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после: поворота рулевого колеса из одного крайнего положения в другое и проведения дорожного испытания.

После замены датчика выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, выбрав параметр **VP003** "Датчик угла поворота рулевого колеса".

Убедитесь в надежности крепления и правильной установке датчика угла поворота рулевого колеса на рулевой колонке.

(При колесах, установленных для движения по прямой, убедитесь в том, что желтая метка на датчике угла поворота рулевого колеса видна в центре смотрового отверстия и что колодка проводов правильно подключена к датчику, а не к вилке резервного кронштейна рядом с датчиком.)

Переведите колеса в положение для движения по прямой и проверьте с помощью диагностического прибора в меню "Параметры", что значение **PR033** находится между - **15° и + 15°**, в противном случае проверьте, видна ли желтая метка на датчике угла поворота рулевого колеса в центре смотрового отверстия.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, выбрав параметр **VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса"**.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF088 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ</u>
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и правильность соединения разъема датчика давления тормозной жидкости.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика контакт 1 — контакт 19 разъема ЭБУ Разъем датчика контакт 2 — контакт 20 разъема ЭБУ Разъем датчика контакт 3 — контакт 18 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Отсоедините колодку проводов от датчика давления и убедитесь в наличии напряжения в цепи примерно **5 В** при **подаче "+" после замка зажигания**, между **контактами 1 и 3** разъема датчика (не учитывайте новые неисправности, появившиеся при проведении этой проверки).

Если напряжение близко к **0 B**, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика тормозного давления, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.

Включите зажигание и замените датчик, если неисправность появляется снова.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После замены датчика тормозного давления обязательно выполните калибровку датчика с помощью диагностического прибора. Выполните следующие операции.

- Не нажимайте на педаль тормоза в течение всего времени выполнения операции.
- C помощью диагностического прибора введите параметр VP026 "Датчик тормозного давления".

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF090 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (крепление пружинными фиксаторами).

Проверьте соответствие зубчатых дисков: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001** "Проверка зубьев сигнальных дисков"").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым диском.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF091 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.

Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте соответствие зубчатых дисков: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001** "Проверка зубьев сигнальных дисков"").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым диском.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF092 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.

Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте соответствие зубчатых дисков: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001** "Проверка зубьев сигнальных дисков"").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым диском.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF093 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.

Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте соответствие зубчатых дисков: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001** "Проверка зубьев сигнальных дисков"").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым диском.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF094/DF095
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ

УКАЗАНИЯ	Особенности: Следует применять приведенную ниже методику диагностики, независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной. Эта неисправность появляется при запуске двигателя с помощью зарядного устройства или аккумуляторной батареи на 24 В. Пониженное напряжение вводится в память как неисправность только, если скорость движения автомобиля выше 20 км/ч.
	Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.

Убедитесь в наличии **+ 12 В до замка зажигания** на **контакте 32 47-контактного разъема** ЭБУ. Выполнить необходимые операции для подачи нормативного напряжения **"+" после замка зажигания** питания ЭБУ:

10 В < правильное значение напряжения < 17 В

- Проверьте заряженность аккумуляторной батареи.
- Проверьте цепь зарядки.
- Проверьте затяжку наконечников проводов и состояния выводов аккумуляторной батареи.

Убедитесь в наличии **"+" после замка зажигания** на **контакте 4 47-контактного разъема** ЭБУ (предохранитель на **5 A**).

Убедитесь в наличии "+" до замка зажигания на контакте 1 и контакте 32 47-контактного разъема ЭБУ (предохранители на 30 A и 40 A, находящиеся в блоке предохранителей в моторном отсеке). Убедитесь в надежном соединении с "массой" (затяжка, отсутствие следов окисления и т. п.), проверьте затяжку наконечника на болте крепления провода соединения с "массой", находящихся над гидравлическим блоком.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF096 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ ЭБУ
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте с помощью диагностического прибора **НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ** (CLIP: экран идентификации и NXR: экран параметра **PR041**).

 Если номер кода функции C1 (система с функцией экстренного торможения с электрическим управлением), то запустите двигатель и подайте команду AC161 "Электромагнитный клапан усилителя тормозов".

Если определяется неисправность **DF185** "Цепь электромагнитного клапана усиления тормозного усилия / внутренняя цепь питания", проведите диагностику, соответствующую этой неисправности.

Если неисправность **DF185** не определяется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

– Если **номер кода функции E0 или E1** (система с механическим усилителем экстренного торможения), то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

ABC/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF097 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭБУ АКП
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Выполните проверку мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF098 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЭКБС
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Выполните проверку мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF099 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ОТДЕЛЬНАЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ АБС (шина не работает)</u>
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.
Убедитесь, что подключ усилитель и т. п.) не на	нение и место установки спецоборудования (радиостанция СВ, радиотелефон, рушают работу АБС.
Проверьте с помощью д NXR: экран параметра I	диагностического прибора НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран идентификации и PR041).
E0, C1, E1 означа	ает, что в состав системы входит комбинированный датчик.
поворота рулевого коле – Убедитесь в отсутств	ии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, конта	кт 29 Контакт 3 Датчик угла поворота рулевого колеса +
Разъем ЭБУ, конта	 Контакт 2 Комбинированный датчик Контакт 2 Датчик угла поворота рулевого колеса +
i asbow obs, komia	Контакт 1 Комбинированный датчик

- Если неисправность сохраняется, переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, отсоедините колодку проводов от комбинированного датчика, выключите зажигание.
 Замените комбинированный датчик, если неисправность **DF099** становится запомненной. Не принимайте во внимание новые неисправности, появившиеся в ходе операции.
- Если **DF099** остается присутствующей, выключите зажигание, соедините разъем комбинированного датчика и отсоедините колодку проводов от датчика угла поворота рулевого колеса, затем включите зажигание.

Замените датчик угла поворота рулевого колеса, если **DF099** становится запомненной. Не принимайте во внимание новые неисправности, появившиеся в ходе операции.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF100
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГЛЕ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов датчика угла поворота рулевого колеса и ЭБУ.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Контакт 25 разъема ЭБУ — Контакт 2 датчика угла поворота рулевого колеса Контакт 29 разъема ЭБУ — Контакт 3 датчика угла поворота рулевого колеса

Проверьте наличие + 12 В до замка зажигания между контактами 1 и 5 датчика угла поворота рулевого колеса.

Если неисправность сохраняется, замените датчик угла поворота рулевого колеса.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF101 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ СИГНАЛ ОТ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА</u>

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проверьте подсоединение и состояние соединений комбинированного датчика и ЭБУ.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Измерьте напряжение между **контактами 5 и 3** разъема комбинированного датчика при наличии **"+" после замка зажигания**.

Замените ЭБУ в случае, если значение напряжения не равно примерно напряжению "+" после замка зажигания.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и комбинированного датчика, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.

Включите зажигание и замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF102
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>СОХРАНЕНИЕ КАЛИБРОВОК.</u> (Конфигурации ЭБУ и калибровка датчика)

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Используйте с помощью диагностического прибора следующие команды для конфигурирования:

СF077 "Калибровка АБС/системы стабилизации траектории".
 Калибровка осуществляется путем выбора модели двигателя, который установлен на автомобиль.

- Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля:
 Выберите команду CF078 на диагностическом приборе.
- Тип коробки передач:

Выберите команду СF079 на диагностическом приборе.

 Параметры автомобилей (конфигурация индекса крутящего момента двигателя "+" определение тормозной системы):

Выберите команду СF080 на диагностическом приборе.

- Программирование угла поворота рулевого колеса:
 Выберите команду VP003 на диагностическом приборе.
- Программирование индекса измерения скорости:
 Выберите команду VP007 на диагностическом приборе.

Если калибровка не удалась, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

38C

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

DF103
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ С КОНТРОЛЕМ ДИСТАНЦИИ ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Выполните проверку мультиплексной сети.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF104 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Замените комбинированный датчик.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

После замены комбинированного датчика обязательно выполните калибровку датчика с помощью диагностического прибора. Выполните следующие операции.

- Переведите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
- С помощью диагностического прибора введите параметр VP025 "Датчик поперечного ускорения".

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF107 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ИДЕНТИФИКАТОР ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, выбрав параметр **VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса"**.

Если программирование невозможно, замените датчик угла поворота рулевого колеса.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF108
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Не обрабатывайте эту неисправность, если автомобиль проверялся на стенде с беговыми барабанами или если под автомобиль был установлен домкрат, при этом угол поворота рулевого колеса не изменялся и автомобилю придавалась скорость.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение и состояние соединений датчика угла поворота рулевого колеса и ЭБУ.

Проверьте с помощью диагностического прибора **НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ** (CLIP: экран идентификации и NXR: экран параметра **PR041**).

Если номер кода функции - Е0, С1, Е1:

– Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Контакт 25 разъема ЭБУ — Контакт 2 датчик угла поворота рулевого колеса Контакт 29 разъема ЭБУ — Контакт 3 датчика угла поворота рулевого колеса

Убедитесь в наличии **+ 12 В после замка зажигания** между **контактами 1 и 5** разъема датчика угла поворота рулевого колеса.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика угла поворота рулевого колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF109
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ (соответствие)

УКАЗАНИЯ

Особенности: В первую очередь обработайте неисправности **DF088** "Цепь датчика тормозного давления" и **DF056** "Соответствие сигнала с контактов выключателя педали тормоза", если они являются присутствующими.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность присутствующей или запомненной.

Убедитесь в отсутствии утечек в гидравлической системе.

При остановленном двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. После нескольких нажатий педаль должна нажиматься с усилием.

Если датчик давления был снят или заменен, в датчике давления может быть пузырек, вследствие чего значение сигнала, выдаваемое датчиком, может быть неверным. Снимите датчик и заполните его тормозной жидкостью перед установкой.

Если неисправность сохраняется, замените датчик тормозного давления.

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF110
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ (датчик давления тормозной жидкости)

УКАЗАНИЯ

Особенности: Проверьте **НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ** (CLIP: экран идентификации и NXR: экран параметра **PR041**).

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность

присутствующей или запомненной.

Если номер кода функции - Е0, Е1, С1

Проверьте наличие **+ 5 В** при **подаче "+" после замка зажигания** между **контактами 1 и 3** датчика тормозного давления.

Если напряжение не соответствует норме, то проверьте электропроводку.

Проверьте состояние и правильность разъемов соединений ЭБУ и датчика тормозного давления.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 — Контакт 19 разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 2 — Контакт 20 разъема ЭБУ Разъем датчика, контакт 3 — Контакт 18 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, замените датчик тормозного давления.

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова выполните проверку с помощью диагностического прибора.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



	DF111 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА</u>
•	УКАЗАНИЯ	Особенности: В первую очередь обработайте неисправность DF110 "Электропитание датчиков", если она является присутствующей.
•		
	Проверьте состояние и	и правильность подключения разъема датчика хода педали тормоза.
•		соединения и состояние разъема ЭБУ. обрывов в следующих цепях:
	Разъем датчика, к	онтакт 1 — Контакт 7 разъема ЭБУ онтакт 2 — Контакт 5 разъема ЭБУ онтакт 3 — Контакт 3 разъема ЭБУ
	 Убедитесь также в отс	утствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика хода педали тормоза, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF112 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	СООТВЕТСТВИЕ ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Проверьте с помощью диагностического прибора в экране состояний, что **ET017** правильно распознает положения педали тормоза.

Если положение педали не опознается, обработайте состояние ЕТ017.

С помощью диагностического прибора проверьте положение педали тормоза **PR039**.

- При отпущенной педали: **PR039** < 5,5 мм.

Если значение другое, замените датчик.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF114 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ЦЕПЬ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО</u> <u>УСИЛИЯ</u>
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.
Проверьте состояние и	и правильность подключения разъема усилителя торможения.
	ии "+" 12 В после замка зажигания на отсоединенной розеточной части разъема и между контактом 5 и "массой"автомобиля.
Если напряжение не со	оответствует норме, то проверьте электропроводку.
Убедитесь в отсутстви	и короткого замыкания и обрывов в цепи:
Разъем усилителя	торможения, контакт 5 — контакт 28 Разъема ЭБУ
	ния в цепи нет, и при этом напряжение по-прежнему не соответствует норме, то ехнической поддержки Techline.
	ение и состояние разъемов ЭБУ и 6-контактного разъема усилителя торможения. обрывов в следующих цепях:
	торможения, контакт 2 ———— контакт 30 Разъема ЭБУ контакт 27 Разъема ЭБУ контакт 27 Разъема ЭБУ
Убедитесь также в отс	утствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и усилителя торможения, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF115 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>СООТВЕТСТВИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ</u> УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в нормальной работе выключателя стоп-сигнала, используя ЕТ017 (интерпретацию состояний).

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Убедитесь в целостности цепи между контактами 30 и 28 разъема ЭБУ при отпущенной педали тормоза.

Убедитесь в целостности цепи между контактами 27 и 28 разъема ЭБУ при нажатой педали тормоза.

С помощью диагностического прибора проверьте положение педали тормоза PR039.

- При отпущенной педали: **PR039** < 5,5 мм.

Если значение другое, замените датчик.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF116 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Используйте команду для конфигурирования **CF080 "Параметры автомобиля"**, чтобы определить модель двигателя, который установлен на автомобиле.

При невозможности произвести конфигурирование обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF117
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКА АБС/СИСТЕМЫ</u>
СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Используйте команду для конфигурирования СF077 "Калибровка АБС/ССТ".

Калибровка осуществляется путем выбора модели двигателя, который установлен на автомобиль.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF118 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИЙ АВТОМОБИЛЯ
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Используйте команды для конфигурирования **CF078** "**Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля**" и **CF079** "**Тип коробки передач**", чтобы определить, установленное на автомобиле оборудование.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF119 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

<u>КОНФИГУРИРОВАНИЕ ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ</u> (соответствие между конфигурацией ЭБУ и кадрами мультиплексной сети)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей: В первую очередь обработайте неисправность DF097 "По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП", если она является присутствующей.

Используйте команду для настройки конфигурации **СF079 "Тип коробки передач"**, чтобы повторить конфигурацию типа коробки передач.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF120
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
или
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА, ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем AБС-ESP, а с системой впрыска. Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.

Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.

Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ АБС-ESP.

Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ





DF121
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем AБС-ESP, а с системой впрыска. Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.

Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.

Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ АБС-ESP.

Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF122
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем AБC-ESP, а с системой впрыска. Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.

Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.

Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ АБС-ESP.

Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF125 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей: В первую очередь обработайте неисправность DF094/095 "Напряжение питания ЭБУ", если она является присутствующей.

Проверьте подсоединение и состояние разъема комбинированного датчика и ЭБУ.

Включите зажигание и проверьте наличие "+" после замка зажигания между контактами 3 и 5 разъема датчика.

Если напряжение в норме, замените комбинированный датчик.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Разъем датчика, Контакт 3 — Контакт 6 разъем ЭБУ

Разъем датчика, Контакт 5 — Контакт 24 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, обратитесь в местную службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF126
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ДОСТОВЕРНОСТЬ СИГНАЛОВ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность

присутствующей или запомненной.

Убедитесь в правильном направлении установки, а также проверьте состояние и правильность затяжки моментом **8 Н.м** деталей крепления комбинированного датчика к полу (под центральной консолью между рычагом переключения передач и нагнетательным вентилятором задней части салона).

Проверьте состояние и правильность подключения разъема комбинированного датчика. Убедитесь в том, что соединения, технические характеристики и места установки спецоборудования (радиостанция СВ, радиотелефон, усилитель, низкочастотный громкоговоритель и т. д.) не нарушают работу АБС.

Если все в порядке, снова подключите комбинированный датчик, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Замените комбинированный датчика, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF127 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	<u>ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ</u>
УКАЗАНИЯ	Особенности: Отсутствуют.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF155 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

УКАЗАНИЯ

Особенности: Эта неисправность обычно появляется после движения по кругу (при значительных поперечных ускорениях без изменения угла поворота рулевого колеса). Убедитесь, что неисправность не появляется при движении на уклоне с малой скоростью.

Убедитесь в надежности крепления датчиков поперечного и углового ускорения или комбинированного датчика на кронштейне и узла к полу.

Проверьте параметр **PR033 "Угол поворота рулевого колеса"** при колесах, установленных в положение для движения по прямой.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, выбрав параметр **VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса"**.

Замените датчик угла поворота рулевого колеса, если не удалось выполнить калибровку или если значение не находится в пределах ± 15°.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF171 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ С КОНТРОЛЕМ ДИСТАНЦИИ ДО</u> ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после: дорожного испытания с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Данная неисправность возникает при нарушении мультиплексной связи между ЭБУ ESP и ЭБУ регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF172 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ПО ПАРАМЕТРУ</u> РАССТОЯНИЯ ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF173 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после: включения водителем "регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля".

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Проверьте надежность подключения и состояние **47-контактного** разъема ЭБУ и **6-контактного** разъема усилителя торможения.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем усилителя тормозного усилия, **контакт 4 контакт 17** Разъема ЭБУ Разъем усилителя торможения, **контакт 3 контакт 31** Разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки усилителя торможения.

Проверьте сопротивление усилителя торможения **R = 2 Ом**. Если сопротивление не соответствует норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в наличии **"+" 12 В после замка зажигания** на разъеме усилителя торможения (при соединенном разъеме) между **контактом 4** и **"массой"**автомобиля.

Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и усилителя торможения, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Если неисправность появляется снова, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF174 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ ПРИ ЗАДЕЙСТВОВАНИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

Неисправность определяется как присутствующая после: включения водителем "регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля".

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Проверьте надежность подключения и состояние **47-контактного** разъема ЭБУ и **6-контактного** разъема усилителя торможения.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем усилителя тормозного усилия, **контакт 4 контакт 17** Разъема ЭБУ Разъем усилителя торможения, **контакт 3 контакт 31** Разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки усилителя торможения.

Проверьте сопротивление усилителя тормозов R = 2 Om. Если сопротивление не соответствует норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в наличии **"+" 12 В после замка зажигания** на разъеме усилителя торможения (при соединенном разъеме) между **контактом 4** и **"массой"**автомобиля.

Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и усилителя торможения, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Если неисправность появляется снова, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей



DF176 DF177 DF178 DF179 ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОС	<u>ЧАСТОТА СИГНАЛА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС</u>
УКАЗАНИЯ	Очередность в обработке при накоплении неисправностей: В первую очередь обработайте неисправность в цепи датчика скорости колеса при наличии двух неисправностей у одного и того же датчика.
	Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании (когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте зазор между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса:

0,1 мм < установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм.

0,3 мм < установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм.

Проверьте соответствие зубчатого диска датчика: состояние, **количество зубьев = 48** (используя специальную управляющую команду **SC001** "Проверка зубьев сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте соединения в промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего крыла (R183).

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения **47-контактного разъема** ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Проведите дорожное испытание, при котором скорость автомобиля превышает **20 км/ч** в течение **2 минут**, затем повторите проверку с помощью диагностического прибора.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей

38C

DF185 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ <u>ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ</u> ТОРМОЖЕНИЯ/ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА ПИТАНИЯ

Особенности:

Проверьте **НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ** (CLIP: экран идентификации и NXR: экран параметра PR041).

УКАЗАНИЯ _____

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: Проведите диагностику независимо от того, является ли неисправность запомненной или присутствующей.

Если номер кода функции: С1

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов ЭБУ и 6-контактного разъема электромагнитного клапана усилителя торможения.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

- Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, **контакт 4 ▶ контакт 17** Разъема ЭБУ
- Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, контакт 3 контакт 31
 Разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки усилителя торможения.

Проверьте сопротивление усилителя тормозов R = 2 Om. Если сопротивление не соответствует норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в присутствии **+ 12 В после замка зажигания** на разъеме усилителя торможения между **контактом 4** и **"массой"**.

Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и электромагнитного клапана усилителя торможения, после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.

Если неисправность снова появляется, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Если номер кода функции - Е0 или Е1:

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Контроль соответствия



УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Позиция	Функция		раметр или состояние роверка или действие	Индикация и примечания	Диагностика
1	Обмен данными с диагностическим прибором		-	АБС/ESP MK 60	АПН 1
2	Конфигурация ЭБУ	PR030:	ИНДЕКС ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ	Следует убедиться, что введенный индекс соответствует размеру шин автомобиля (см. "Дополнительная информация")	Отсутствуют
3	Распознавание отпущенного состояния педали тормоза	ET017:	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	Состояние "Педаль отпущена" подтверждается при отпущенной педали тормоза	ET017
4	Распознавание нажатого состояния педали тормоза	ET017:	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	Состояние "Педаль нажата" подтверждается при нажатой педали тормоза	ET017
5	Распознавание включения системы стабилизации траектории	ET023:	Выключатель системы стабилизации траектории	Состояние "Нажат" подтверждается при нажатом выключателе	ET023
6	Распознавание включения системы стабилизации траектории	ET023:	Выключатель системы стабилизации траектории	Состояние "Отпущен" подтверждается при отпущенном выключателе	ET023

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Дополнительная информация



Использование командных режимов:

Перед использованием командных режимов убедитесь в том, что зарядки аккумуляторная батарея хорошо заряжена.

Управление электромагнитными клапанами регулирования давления в колесных цилиндрах для проверки гидравлической системы:

Поднимите автомобиль так, чтобы колеса были вывешены. Убедитесь в свободном вращении колес. Удерживайте педаль тормоза в нажатом положении, не давая колесу прокручиваться при попытке провернуть его от руки (не нажимайте на педаль тормоза слишком сильно, удерживая ее на грани разблокировки колеса).

Выберите и подтвердите команду для соответствующего колеса ("Электромагнитные клапаны регулирования давления в тормозном механизме левого переднего колеса" и т. д.)

——— Вручную прокрутите колесо, должны выполниться 5 циклов блокировки/разблокировки колеса.

Управление работой электродвигателя насоса:

Выберите команду "Проверка электродвигателя насоса".

Электродвигатель насоса должен поработать в течение 5 секунд

Прокачка тормоза гидропривода:

Примените методику, описанную в главе "Удаление воздуха из контуров" Технической ноты "Методика ремонта".

Сводная таблица КОДОВ ФУНКЦИИ:

- С1: АБС + электронная СЭТ + ЭБУ для РСК + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК + СКНУ
- E0: АБС + механическая СЭТ + ESP + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК
- E1: AБC + механическая СЭТ + ESP + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК + СКНУ

Электронная СЭТ: электронная система экстренного торможения.

Механическая СЭТ: механическая система экстренного торможения.

ESP: система стабилизации траектории.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК (комбинированный датчик): один датчик, выполняющий одновременно функции датчика продольного ускорения и датчика поперечного ускорения.

РСК: регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

СКНП: система контроля недостаточной поворачиваемости.

Как определить, какой системой экстренного торможения оснащена AБC/ESP, механической или электронной?

В состав электронной системы экстренного торможения включено больше элементов по сравнению с механической. Дополнительные элементы следующие:

- Реле выключения стоп-сигнала.
- Электромагнитный клапан усилителя торможения.
- Потенциометрический датчик (хода педали тормоза).

В зависимости от кода функции некоторые состояния или параметры диагностического прибора не выводятся на экран.

ABC/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Дополнительная информация



ЗАМЕНА ЭБУ:

При замене ЭБУ произведите следующие настройки:

конфигурирование "индекса измерения скорости".

ЭБУ АБС TEVES MK60 с "функцией измерения скорости" выдает сигнал о скорости автомобиля всем пользователям данной информации на автомобиле (щиток приборов, ЭБУ системы впрыска топлива и т. д.).

Данный сигнал скорости автомобиля заменяет информацию, которая ранее поступала от датчика скорости, установленного на коробке передач.

ЭБУ АБС вычисляет скорость автомобиля, исходя из скорости вращения колес и эволюты шин, которыми укомплектован автомобиль.

Эволюта шин вводится в память нового ЭБУ. Данная операция заключается во вводе индекса "X" командой VP007 "Индекс измерения скорости", подаваемой с диагностического прибора.

После ввода индекса командой **VP007** удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение. Проверьте с помощью параметра "**PR030 Индекс измерения скорости**", правильно ли занесено в память ЭБУ введенное значение индекса.

- Калибровк	a AБC/ESP:
-------------	------------

Выберите команду СF077 на диагностическом приборе.

– Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля:

Выберите команду СF078 на диагностическом приборе.

- Тип коробки передач:

Выберите команду СF079 на диагностическом приборе.

 Параметры автомобилей (конфигурация индекса крутящего момента двигателя + определение тормозной системы):

Выберите команду СF080 на диагностическом приборе.

- Программирование угла поворота рулевого колеса:

Выберите команду **VP003** на диагностическом приборе.


АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Дополнительная информация



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЛАМП СТОП-СИГНАЛА, СВЯЗАННАЯ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПОВОРАЧИВАЕМОСТИ (КОД ФУНКЦИИ Е1, С1) + ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОП-СИГНАЛА со стороны регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля (КОД ФУНКЦИИ С1).


Код функции считывается с экрана "ПАРАМЕТРЫ" (PR041) или экрана "ИДЕНТИФИКАЦИЯ" диагностического прибора.



- А "+" после замка зажигания.
- В Выключатель стоп-сигнала.
- С ЭБУ системы впрыска,
- D ЭБУ АКП.
- Е ЦЭКБС (Центральный электронный коммутационный блок в салоне).
- F Блок предохранителей и реле в салоне.
- G Лампы стоп-сигнала.
- Н Реле выключения.
- I ЭБУ АБС/ESP.
- Ј Реле включения.
- 35 Контакт 35 ЭБУ АБС/ESP.
- 13 Контакт 13 ЭБУ АБС/ESP (не подключен при наличии механического усилителя экстренного торможения).

ABC/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ



Диагностика - Интерпретация состояний

ET017	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
УКАЗАНИЯ	Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния "Педаль отпущена" и "Педаль нажата" не соответствуют положению педали. См. схемы в разделе "Дополнительная информация".

СОСТОЯНИЕ "Отпущенное положение" при нажатой педали тормоза.

Если лампы стоп-сигнала загораются:

 Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом А3 разъема выключателя стоп-сигнала и контактом 41 разъема ЭБУ.

Если лампы стоп-сигнала не загораются:

- Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель ламп стоп-сигнала.
- Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка зажигания на контактах А1 и В1 разъема выключателя стоп-сигнала.
- Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:

	Замкнутая цепь между контактами	Разомкнутая цепь между контактами
Выключатель нажат (Педаль тормоза отпущена)	А1 и В3	А3 и В1
Выключатель отпущен (Педаль тормоза нажата)	А3 и В1	А1 и В3

- При необходимости замените выключатель. Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом АЗ
 разъема выключателя стоп-сигнала и контактом 41 разъема ЭБУ.
- Проверьте и обеспечьте целостность цепи между контактами А3 выключателя стоп-сигнала и разъемом задних фонарей.

СОСТОЯНИЕ "Педаль нажата" при отпущенной педали тормоза.

- Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель ламп стоп-сигнала.
- Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала:

	Замкнутая цепь между контактами	Разомкнутая цепь между контактами
Выключатель нажат (Педаль тормоза отпущена)	А1 и В3	А3 и В1
Выключатель отпущен (Педаль тормоза нажата)	А3 и В1	А1 и В3

- При необходимости замените выключатель.
- Проверьте отсутствие замыкания на 12 В цепи между контактом А3 разъема выключателя стоп-сигнала и контактом 41 разъема ЭБУ.
- Если выключатель работает нормально и если параметр PR041 имеет код E1 или C1, проверьте работу реле включения (нет ли залипшего контакта, постоянно ли подается управляющий сигнал. Проверьте, соответствует ли состояние норме при снятом реле).

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Интерпретация состояний



ET023	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ
УКАЗАНИЯ	Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния "Выключатель отпущен" и "Выключатель нажат" не соответствуют положению выключателя.

СОСТОЯНИЕ Выключатель отпущен

Проверьте состояние и правильность подключения разъема выключателя системы стабилизации траектории.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что цепь между **контактами А2 и В1 выключателя разомкнута** в отпущенном положении. Если цепь замкнута, замените выключатель.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на "массу" в цепи между:

Разъем выключателя, **Контакт В1** — **Контакт 38** разъема ЭБУ

СОСТОЯНИЕ Выключатель нажат

Проверьте состояние и правильность подключения разъема выключателя системы стабилизации траектории.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что цепь между **контактами А2 и В1 выключателя замкнута** в нажатом положении. Если цепь разомкнута, замените выключатель.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте А2 разъема выключателя.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Жалобы владельца



УКАЗАНИЯ

Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

НЕИСПРАВНОСТИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СО СРАБАТЫВАНИЕМ АБС **АПН 2** Блокировка одного или нескольких колес. Увод автомобиля в сторону. АПН 3 **АПН 4** - Рыскание автомобиля. Неожиданное срабатывание АБС при низкой скорости движения и **АПН 5** слабом нажатии на педаль тормоза. Неожиданное срабатывание системы АБС на плохой дороге. АПН 6 Неожиданное срабатывание системы АБС при использовании **АПН 7** спецоборудования (радиотелефона, радиостанции СВ и т. п.) Увеличение рабочего хода педали тормоза после фазы **ΑΠΗ 8** регулирования (педаль тормоза "проваливается" в начале. АПН 9 - Увеличенный рабочий ход педали тормоза. - Вибрация педали тормоза. **ΑΠΗ 10** Шумность насоса, трубопроводов или гидроблока. **ΑΠΗ 11** ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ Отсутствие связи с ЭБУ АБС. **АПН 1** Не включается или не выключается стоп-сигнал **АПН 12**

(код функции Е1/С1)

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 1	Отсутствие диалога с ЭБУ АБС
УКАЗАНИЯ	Отсутствуют

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив его при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор не является причиной данной неисправности, но режим диалога не устанавливается ни с каким другим ЭБУ того же самого автомобиля, возможно, один из ЭБУ вышел из строя и нарушает работу диагностической линии **К**.

Последовательно отключая ЭБУ, определите неисправный блок управления.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения надлежащего напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 17,5 В).

Проверьте наличие и состояние предохранителей АБС в блоке предохранителей в салоне (на **5 A**) и двух предохранителей в блоке предохранителей в моторном отсеке (на **30 A и 40 A**).

Проверьте разъем ЭБУ и надежность его подключения.

Убедитесь в надежности соединения АБС с "массой" (надежность затяжки, отсутствие следов окисления, целостность оболочки (в зоне наконечника "массового" провода, затяжку болта крепления провода соединения с "массой" над узлом АБС).

Проверьте подачу питания на ЭБУ:

- Наличие "массы" на контактах 16 и 47 47-контактного разъема.
- "+" до замка зажигания на контактах 1 и 32 47-контактного разъема.
- "+" после замка зажигания на контакте 4 47-контактного разъема.

Проверьте электропитание диагностического разъема:

- Наличие "+" до замка зажигания на контакте 16.
- Наличие "+" после "замка зажигания" на контакте 1.
- Наличие "массы" на контакте 5.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Разъем ЭБУ, контакт 2 — контакт 7 диагностического разъема.

Если и после этих проверок связь обмена не устанавливается, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ Удалите данные из памяти ЭБУ.


Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН





Напоминание: Блокировка колес автомобиля, оборудованного системой АБС или визг шин, который воспринимается владельцем как блокировка, могут являться результатом нормального срабатывания системы и не должны рассматриваться как неисправность:

- Блокировка, допустимая на скорости менее 6 км/ч (система АБС не срабатывает).
- Торможение со срабатыванием АБС на очень плохой дороге (сильный визг покрышек).

Если же действительно имеет место блокировка одного или нескольких колес, следует приподнять автомобиль и установить его таким образом, чтобы все колеса свободно вращались, а затем проверить:

- Не перепутаны ли местами провода в разъемах колесных датчиков.
 Следует использовать параметры PR001, PR002, PR003 и PR004, медленно вращая соответствующие колеса, чтобы убедиться в правильности полученных результатов.
 Если измеренная величина равняется нулю, проверните остальные колеса, чтобы подтвердить предположение об обратной полярности соединения датчиков и устраните неисправность в электропроводке.
- Правильность присоединения трубопроводов к гидроблоку.
 Следует использовать управляющие команды "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем цилиндре левого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем цилиндре правого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем цилиндре левого заднего колеса" и "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем цилиндре правого заднего колеса", нажимая на педаль тормоза и проверяя прохождение циклов блокировки-разблокировки соответствующего колеса (см. раздел "Дополнительная информация"). Если на проверяемом колесе не прошли десять циклов (колесо осталось в заблокированном положении), проведите данную проверку на других колесах (в случае подтверждения неправильного соединения контуров устраните неисправности).

Если десять циклов не были выполнены на колесе при правильном подсоединении трубопроводов, замените гидроблок.

Проверьте надежность крепления кронштейна датчика при вращении колеса.

Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик).

Проверьте соответствие зубчатых дисков: состояние, **количество зубьев = 48 (используя специальную управляющую команду SC001**"Проверка зубьев сигнальных дисков").

Если после проверок неисправность сохраняется, замените гидроблок.

ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 3

Увод автомобиля в сторону

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Разъедините разъем одного из датчиков скорости вращения колеса.

Запустите двигатель и убедитесь, что горит только сигнальная лампа неисправности АБС. Если также загорается сигнальная лампа неисправности тормозной системы, не трогайтесь с места, так как при этом не обеспечивается реализация функции регулирования тормозного усилия. Выполните дорожное испытание с отключенной системой АБС.

Наблюдается ли неисправность в данных условиях? большой рабочий ход, удалите воздух из тормозной системы.

да

тормозной системы.

Если рабочий ход педали в норме, проверьте давление воздуха в шинах, углы установки передних колес, а также отсутствие утечек тормозной жидкости.

Если педаль тормоза имеет относительно

нет І

Приподнимите автомобиль так, чтобы все колеса свободно вращались, и проверьте:

- Не перепутаны ли местами провода в разъемах колесных датчиков.
- Правильность присоединения трубопроводов к гидроблоку.
 При выполнении обеих проверок, следует обратиться и применить методы, определенные в АПН 2.

Проверьте состояние зубчатых сигнальных дисков датчиков и соответствие дисков соответствующим колесам.

Проверьте также установочный зазор между датчиком и зубчатым сигнальным диском при повороте каждого переднего и заднего колеса на один оборот. Если неисправность сохраняется, замените гидроблок.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС/ESP MK 60

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



Рыскание автомобиля

Рыскание автомобиля

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

да

Разъедините разъем одного из датчиков скорости вращения колеса. Запустите двигатель и убедитесь, что горит только сигнальная лампа неисправности АБС. Если также загорается сигнальная лампа неисправности тормозной системы, не трогайтесь с места, так как при этом не обеспечивается реализация функции регулирования тормозного усилия. Выполните дорожное испытание с отключенной системой АБС.

Наблюдается ли неисправность в данных условиях?

нет

Это нормальное поведение автомобиля, связанное с фазой регулирования, особенно при неравномерном сцеплении колес с дорожным покрытием, либо плохим состоянием последнего.

Ухудшение поведения автомобиля на дороге, не связанное с АБС. Проверьте состояние тормозных колодок, а также соответствуют ли марка и тип колодок предписанным заводом. Кроме того, проверьте давление воздуха в шинах, состояние передней подвески и т. д.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 5	Неожиданное срабатывание АБС при низкой скорости движения и при слабом нажатии на педаль тормоза
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора. ВНИМАНИЕ: регулирование антиблокировочной системой очень "чувствительно" к слабому сцеплению с дорожным покрытием (при гололеде, на мокром асфальте и т. д.)

На педали тормоза может ощущаться вибрация, связанная с реакцией системы на следующие особые ситуации:

- Преодоление искусственного выступа на дороге для ограничения скорости движения ("лежащий полицейский").
- Выполнение крутого поворота с отрывом заднего внутреннего колеса.

Ощущение вибрации может также быть связано с обычным началом регулирования тормозного усилия в момент ограничения давления в тормозах задних колес.

Если вибрация вызвана другими причинами, то проверьте разъемы колесных датчиков на наличие микроразрывов, а также установочные зазоры датчиков.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 6	Неожиданное срабатывание АБС на плохой дороге
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

На плохой дороге нормальным явлением считаются толчки и вибрация педали тормоза, а также значительно больший шум покрышек, чем при движении по хорошей дороге. Это создает впечатление изменяющейся эффективности работы системы, но данную ситуацию следует рассматривать как нормальное явление.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 7	Неожиданное срабатывание системы АБС при использовании в автомобиле специального оборудования (радиотелефона, радиостанции СВ и т. д.)
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте, разрешено ли применение оборудования, которое создает помехи при использовании. Проверьте правильность установки данного оборудования, отсутствие изменений в штатной электропроводке, в частности, в электропроводке АБС (неразрешенные подключения к "массе" и к "+" до / после замка зажигания АБС).

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



Увеличение рабочего хода педали тормоза после регулирования (педаль тормоза "проваливается" в начале регулирования)

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Переход воздуха из контуров регулирования гидроблока в контуры тормозной системы. Удалите воздух из контуров, согласно методике, указанной в Руководстве по ремонту (с использованием командных режимов диагностического прибора). После проведения данной операции выполните дорожное испытание с включением АБС.

Если неисправность сохраняется, повторите описанную выше операцию еще один или два раза. Если неисправность, указанная в жалобе владельца, является ярко выраженной и если прокачка не приводит к улучшению, замените гидроблок.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 9	Увеличенный рабочий ход педали тормоза
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Наличие воздуха в контурах тормозной системы.

Выполните прокачку контуров гидропривода тормозной системы по стандартной методике, начиная с правого заднего тормоза, затем удалите воздух из левого заднего, левого переднего и правого переднего тормозов. При необходимости повторите операцию.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 10	Вибрация педали тормоза
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Нормальная реакция педали тормоза в начале срабатывания АБС или в момент ограничения давления в тормозах задних колес (при реализации функции **распределения тормозного усилия**).

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 11	Шумность насоса, трубопроводов или гидроблоков
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

- Вибрация гидроблока: Проверьте наличие и состояние резинометаллических втулок кронштейна крепления гидроблока.
- Вибрация трубопроводов: проверьте надежность крепления трубопроводов и убедитесь в том, что нет трения ни между трубопроводами, ни между трубопроводами и кузовом автомобиля.

Для того чтобы определить, откуда идет шум, можно воспользоваться управляющими командами электромагнитных клапанов "Электромагнитные клапаны регулирования давления в тормозном механизме левого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в тормозном механизме правого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в тормозном механизме левого заднего колеса" и "Электромагнитные клапаны регулирования давления в тормозном механизме правого заднего колеса", нажимая при этом на педаль тормоза.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - АПН



АПН 12	Не включается или не выключается стоп-сигнал.
УКАЗАНИЯ	Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.

Убедитесь с помощью диагностического прибора в том, что **ET017** действует правильно. В противном случае примените методику диагностики для **ET017**, описанную на предыдущих страницах.

Проверьте с помощью диагностического прибора, что **НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ** (CLIP: экран идентификации и NXR: экран параметра: **PR041**) имеет вид: **E1 или C1**.

- Проверьте наличие "массы" на задних фонарях.
- Проверьте целостность цепи на колодке реле (при установленном реле) между контактами С3 и С4.

Если цепь нарушена, замените реле выключения стоп-сигналов.

Если при наличии "+" после замка зажигания лампы стоп-сигнала по-прежнему не загораются:

Проверьте отсутствие короткого замыкания на "массу" цепи между контактом 13 разъема ЭБУ и контактом С2 реле выключения стоп-сигналов.

Если неисправность сохраняется, проверьте целостность цепи между **контактами А3** выключателя стоп-сигнала и **разъемом задних фонарей**.

ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

ABC ESP MK60X731.0